IMX6ULL 驱动 ov5640 多画面显示并闪烁问题


版本: V1.0.0

修订历史

版本	日期	原因	修订者
V1.00	2020/12/02	创建文档	

一、现象

IMX6DL 使用./mx6s_v4l2_capture.out -m 0 -d /dev/video0 命令,LCD 显示图像如下,同时画面不断闪烁,分辨率越小闪烁越大,更改摄像头分辨率窗口随着变化。



二、问题分析

首先,需要查看摄像头工作是否正常,判断是摄像头显示还是屏幕显示问题;

1、抓取摄像头图片

使用命令

root@twdz-IMX6ULL:/usr/unit_tests/V4L2# gst-launch-1.0 imxv4l2src num-buffers=1 device=/dev/video1 ! jpegenc ! filesink location=picture.jpg


保存一张图片,显示如下,显示分辨率正常



可以判定摄像头工作是正常的,还可以通过保存视频来进行验证(需要进行视频解码较复杂,未进行尝试)。

2、对 lcd 显示进行分析

查看 lcd 接口原理图:



从接口可以看出,LCD 数据是 16 位的,查看设备树配置

从上面配置可以看出,bus-width 配置成了 24 位,与原理图不符。

三、解决方法

将 bus-width 改为 16、bits-per-pixel 改为 16, 重新编译测试

四、效果显示

更新设备树后,重新执行./mx6s_v4l2_capture.out -m 2 -d /dev/video0 显示 720*480 分辨率,效果如下:



从图片可以看出,显示是正常的,LCD分辨率为800*480,右边留有一小部分黑块。

免责声明

本文档提供有关广州眺望电子科技有限公司产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除广州眺望电子科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,概不承担任何其它责任。并且,产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。广州眺望电子科技产品并非设计用于医疗、救生或维生等用途。广州眺望电子科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改,恕不另行通知。

文档所属产品可能包含某些设计缺陷或错误,一经发现将收入勘误表,并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户索取,可提供最新的勘误表。在订购产品之前,请您与我司销售处或分销商联系,以获取最新的规格说明。本文档中提及的含有订购号的文档以及其它文献可通过访问 http://www.iot-tw.com/ 获得。

广州眺望电子科技有限公司保留所有权利。